http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=279741

Tychy, 25.10.2015r.

MZUiM.BRP. 18018/0114-4/111/2015

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Obsługi Rady Miasta
Wpł. 2015 -11- 26
L.dz. 43P Podpis
Znak sprawy DOR.0003.108.2015

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59
tel. centr. 227-70-06÷07
sekretariat 327-14-91
fax 227-70-08
NIP 646-24-47-307

Przewodniczący Rady Miasta Tychy
Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

Radny Rady Miasta Tychy
Jakub Chełstowski
Urząd Miasta Tychy
Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

dotyczy: Projektu **„Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy – odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" –** odpowiedź na interpelacje

W odpowiedzi ma interpelacje z dn. 09.11.2015r w sprawie zapytania odnośnie remontu i naprawy drogi krajowej DK-1 na wysokości wiaduktu nad Al. Niepodległości wskazujemy co następuje:

Nowy węzeł drogowy zlokalizowany na skrzyżowaniu drogi krajowej DK-1 (ul. Beskidzka) z Al. Niepodległości został wybudowany w latach 2011-2014 w ramach inwestycji *Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy – odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648.*

Integralną częścią w/w węzła jest wiadukt wraz z przynależnymi murami oporowymi i łącznicami, których część w trakcie realizacji robót budowlanych z uwagi na proces ponadnormatywnego osiadania została wzmocniona (podłoże nasypu) poprzez wykonanie specjalnej palisady - ściany iniekcyjnej wraz z system kotwienia, której zadaniem jest zapobieganie przemieszczaniu się gruntów pod nasypem i dzięki temu ograniczony jest proces osiadania.

Zgodnie z założeniami projektowymi, obiekt podlega ciągłemu procesowi monitoringu geodezyjnego przemieszeń konstrukcji murów oporowych oraz obiektu mostowego, w celu oceny zachowania obiektu podczas procesu stabilizacji.

Monitoring geodezyjny prowadzony jest od lipca 2014r i obejmuje aktualnie ponad 200 punktów pomiarowych.

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 3:04:29

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=279741

W tym miejscu wskazać należy, iż przedmiotowe prace, zarówno objęte umową zasadniczą jak i robotami dodatkowymi objęte są okresem 5-letniej gwarancji (60 miesięcy).

Zgodnie z aktualną analiza wyników monitoringu geodezyjnego stwierdzić należy, iż wartości przemieszczeń nie przekraczają wartości zakładanych.

Powstałe zarysowania, pęknięcia, nierówności, itp. podlegają inwentaryzacji oraz naprawie/zabezpieczeniu zgodnie z bieżącymi zaleceniami i wykonywane są na koszt wykonawcy w ramach napraw gwarancyjnych.

Informujemy ponadto, iż w ramach okresu zgłaszania wad w II kwartale 2016r planuje się kompleksowy przegląd całości wykonanych prac wraz z naprawą/usunięciem stwierdzonych usterek/wad.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. realizacji inwestycji
mgr inż. Arkadiusz Bąk

DYREKTOR
mgr inż. Wojciech Łyko

Do wiadomości:
Sekretarz Miasta - Urząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 3:04:29