

Marek Gołosz  
Radny Miasta Tychy

Tychy, dnia 22.3.2018r.

Pan  
Maciej Gramatyka  
Przewodniczący Rady Miasta Tychy

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy zgłaszam interpelację w sprawie: Braku rzetelnej odpowiedzi ze strony Wydziału Przygotowania i Realizacji Miasta Tychy na interpelację DUR.00039.2018 odnośnie nieprawidłowości przy realizacji projektu rozbudowy placu zabaw i siłowni plenerowej.

W związku z nierzetelną, często wprowadzając w błąd informacją przekazaną w odpowiedzi na interpelację DUR.00039.2018 proszę o wyjaśnienie dlaczego w odpowiedzi Wydział Przygotowania Realizacji Inwestycji twierdzi, że :

1 ) „zadanie jw. zostało wykonane zgodnie z zawartą umową nr IRI.272.54.2017 z dn. 28.03.2017r.”

Nie zostały wykonane wszystkie czynności wymienione w umowie takie jak min.:

- Brak oznaczenia urządzeń realizowanych z funduszu partycypacyjnego (§1 ust. 6)
- Nie została ukończona renowacja zestawu zabawowego- wymiana starych sklejek na nowe HDPE



- brak nawierzchni bezpiecznej z trawy w strefach bezpieczeństwa urządzeń siłowych (§1 ust. 5) oraz przy urządzeniach zabawowych (po interwencji mieszkańców glina oraz kamienie zostały posypane nasionami trawy)



2) „Informujemy, iż wszystkie zabudowane urządzenia posiadają certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami, natomiast żadne obowiązujące akty prawne ani Normy z katalogu PN-EN 1176 oraz norma PN-EN 16630:2015 nie sugerują zastosowania ogrodzenia pomiędzy placem zabaw, a siłownią plenerową, zlokalizowanymi W ramach jednego obiektu”

Stwierdzenie, że norma PN-EN 16630:2015 nie sugeruje zastosowania ogrodzenia jest nieprawdą, ponieważ norma w punkcie 4 odnośnie wymogów bezpieczeństwa wskazuje, że urządzenia fitness nie są przeznaczone do instalacji w bezpośrednim sąsiedztwie placów zabaw dla dzieci. Natomiast, jeżeli instaluje się je w połączeniu z urządzeniami do zabaw, na placach zabaw lub podobnych instalacjach, należy je oddzielić przez zachowanie odpowiedniej odległości, ogrodzenia lub innych środków strukturalnych.

Obecnie urządzenia zabawowe na placu zabaw wymieszane są z urządzeniami siłowymi co jest niezgodne z normą PN-EN 16630:2015.

3) „urządzenia zostały wyposażone w instrukcje użytkowania”



Na zdjęciach przedstawiono „urządzenie dla seniora kierownica”, które nie posiada instrukcji użytkowania oraz tabliczki znamionowej. Obecnie na urządzeniach siłowych nie ma tabliczek znamionowych z informacją o typie urządzenia oraz o zgodności z normą PN-EN 16630:2015,. Proszę o informację czy urządzenie posiada certyfikat na zgodność z normą oraz o dołączenie go do odpowiedzi na interpelację.

4) „Informujemy, iż dokumentacja projektowa wykonana została przez osoby posiadające uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej i uwzględniła ona zachowanie stref bezpieczeństwa, także, nawierzchnia żwirkowa w strefie bezpieczeństwa nowo wykonanych urządzeń: „Kolorowe podwórko” i „Ścianka wspinaczkowa” posiada Wymaganą normą grubość.”



(Na zdjęciu zaznaczono orientacyjny koniec strefy bezpieczeństwa dla urządzenia „Kolorowe Podwórko”)

Nawierzchnia pod urządzeniami „Kolorowe podwórko” oraz „Bocianie gniazdo”, nie spełnia norm odnośnie wymaganej grubości nawierzchni, o czym Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji był wielokrotnie informowany.

W związku ze stwierdzonymi niezgodnościami, które z niewiadomego powodu nie zostały zauważone podczas odbioru inwestycji, uprzejmie proszę o wykonanie brakujących działań takich jak np. dokończenie renowacji zestawu zabawowego, oraz o informację kiedy będzie wykonywany audyt bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Miodowej.

Z poważaniem

*Michał Gabor*