

URZĄD MIASTA TYCHY

Wydział Transportu

i Zarządzania Ruchem Drogowym

43-100 Tychy, ul. Edukacji 7

.....
(Pieczęć)

Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonywania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w trybie § 12 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

OBSZAR 3

W toku prowadzonych czynności kontrolnych w dniach 28.04-07.05.2026 r. stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- ul. Jedności w rejonie nr 1 – wymienić znak A-5 na nowy,
- ul. Tetmajera/ na Grobli – B-2 wymienić na nowy,
- ul. Tetmajera w rejonie nr 30 – wymienić ze słupkami oznakowanie B-36 – skrajnia pionowa.
-

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PODINSPEKTOR



NACZELNIK

