

Marek Gołosz  
Radny Miasta Tychy

Tychy, dnia 25.1.2018r.

Pan  
Maciej Gramatyka  
Przewodniczący Rady Miasta Tychy

Na Podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy zgłaszam interpelację w sprawie: Pogorszenia bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Miodowej oraz nieprawidłowości przy realizacji projektu rozbudowy placu zabaw i budowy siłowni plenerowej.

W związku z licznymi nieprawidłowościami zgłoszonymi przez mieszkańców osiedla Jaroszwice-Urbanowice-Wygorzele, podczas realizacji projektu w ramach budżetu partycypacyjnego „Rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Miodowej” pogarszającymi bezpieczeństwo na placu zabaw, proszę o wyjaśnienie:

1. Dlaczego został wykonany odbiór prac, mimo niewykonania do tej pory wszystkich zadań wymienionych w zamówieniu oraz umowie takich jak min.:
  - nawierzchnia pod nowymi urządzeniami nie spełnia wymogów bezpieczeństwa wg normy PN-EN 1177 (w strefie oddziaływania urządzeń zabawowych jest nieodpowiednia grubość żwiru\ w strefach bezpieczeństwa urządzeń siłowych- kamienie, glina)
  - demontaż i montaż ławki oraz huśtawki (nie wykonano)
  - brak oznaczeń na wszystkich urządzeniach finansowanych z funduszu partycypacyjnego
  - na czas odbioru nie została wykonana renowacja karuzeli
  - renowacja zestawu zabawowego- wymiana starych sklejek na nowe płyty HDPE (zadanie nie zostało w pełni wykonane)
2. Dlaczego w umowie (§1 ust.4) dla urządzeń siłowych wymagane są nieobowiązujące certyfikaty zgodności lub nie dotyczące w/w urządzeń?
3. Dlaczego zostały zakupione urządzenia siłowe, które nie posiadają certyfikatów na zgodność z normą PN-EN 16630:2015? (przy takich realizacjach już w 2015 UM Tychy wymagał spełnienia tej normy- pismo PzP.271.44.201s.AM (Pytanie nr 1))
4. Dlaczego podczas realizacji zadania nie uwzględniono obowiązującej normy PN-EN 16630:2015 -„Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe- wymagania bezpieczeństwa i metody badań”:
  - brak oddzielenia terenu siłowni plenerowej od placu zabaw
  - urządzenia zabawowe na placu zabaw wymieszane są z urządzeniami siłowni plenerowej
  - brak instrukcji użytkownika na wszystkich urządzeniach siłowych
  - brak regulaminu odnoszącego się bezpośrednio do siłowni plenerowej (obecnie zawieszono są w jednym miejscu dwa różne regulaminy dla placu zabaw)
  - brak certyfikatów zgodności na w\w normę dla urządzeń siłowych

5. Dlaczego nawierzchnia na placu zabaw nie spełnia wymogów nawierzchni bezpiecznej zgodnie z normą PN-EN 1177, pod względem spełnienia wymogu krytycznej wysokości upadku (HIC)? (Obecnie w wielu miejscach nawierzchnia nie przekracza grubości 150mm, przy minimalnych wymaganiach 200\300mm)
6. Dlaczego nie są wykonywane przeglądy zgodnie z instrukcją zainstalowanych urządzeń? (brak przeglądów, miesięcznych, tygodniowych oraz codziennych) Zgodnie z zakresem zamówienia „Bieżące utrzymanie, przeglądy, naprawy, konserwacje urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych w Tychach w 2017 roku”- wykonywanie systematycznych kontroli urządzeń zabawowych i bieżące utrzymanie placów zabaw oraz miejsc rekreacyjno-sportowych odbywa się tylko w terminie od 01 kwietnia 2017 r. do 30 listopada 2017 r.  
**Kto dba o bezpieczeństwo mieszkańców na wszystkich w\w obiektach znajdujących się w Tychach w okresie od grudnia do końca marca?**
7. Dlaczego nie zostały zachowane strefy bezpieczeństwa między zainstalowanymi urządzeniami zabawowymi? (np. między nowo zainstalowanym urządzeniem „Kolorowe podwórko”, a urządzeniem „Orka”)

W związku ze stwierdzonymi licznymi niezgodnościami w realizacji projektu w ramach budżetu partycypacyjnego wpływającymi na bezpieczeństwo zabawy dzieci, takimi jak:

- nawierzchnia w strefach oddziaływania urządzeń zabawowych nie spełniająca wymogów normy 1177:2009
- brak zastosowania wytycznych bezpieczeństwa według normy 16630:2015 (urządzenia siłowe są wymieszane z urządzeniami zabawowymi oraz plac zabaw nie jest odgradzony od siłowni plenerowej)
- brak odpowiednich przeglądów
- odbiór inwestycji mimo niewykonania wielu wymaganych czynności.

Wnioskuje o przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Miodowej pod względem:

1. Wymogów normy 1177:2009 - „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku”,
2. zachowania stref bezpieczeństwa między urządzeniami zabawowymi
3. wymogów bezpieczeństwa normy 16630:2015 „Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”.

Z poważaniem

